




ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

**Докладчик:
Изотов Алексей Борисович**

Договоры, поставленные на контроль за 2018-2019 год

Общая сумма обязательств, млрд. руб.

Количество договоров, дог.




Средняя цена договора	за 2018 год	за 2019 год
	25 881,0 тыс. руб.	34 322,2 тыс. руб.

**Распределение договоров членов АСРО ГПС
по видам работ за 2019 год**

№ п/п	Вид работ	Количество договоров	Общий объем обязательств в 2019г., млн.
1	Капитальный ремонт	187	2 510,06
2	Реконструкция	39	2 624,23
3	Строительство	120	7 144,14
4	Снос	14	77,57
	ИТОГО:	360	12356,0


Количество проведенных проверок за 2018 - 2019 год



«География» договоров за 2018г. - 2019г.



«География» договоров за 2018г. - 2019г.



1	Пермь	6	Киров	11	Челябинск
2	Кудымкар	7	Ухта	12	Екатеринбург
3	Ижевск	8	Республика Крым	13	Тюмень
4	Красновишерск	9	Ленинградская область	14	пос. Удачный, Саха Якутия
5	Уфа	10	Москва	15	пос. Варандей , Ненец. Авт. окр

Наиболее часто встречающиеся нарушения:

1. Несвоевременное/ненадлежащее оформление исполнительной документации;
2. Отсутствие уведомления/несвоевременное уведомление Подрядчиком Заказчика о нарушении им договорных обязательств, выявлении недостатков в технической документации, возможном ухудшении качества в случае невыполнения необходимых дополнительных работ;
3. Нарушение технологии производства работ при приготовлении смесей на основе цемента в построечных условиях и несоблюдении технологии производства работ в зимних условиях;
4. Применение некачественных материалов (инертные материалы, асфальтобетонная смесь, кирпич);
5. Несоблюдение требований охраны труда и техники безопасности на объекте (отсутствие средств индивидуальной защиты и т.п.);
6. Отсутствие аттестации назначенных приказом ответственных производителей работ по охране труда и техники безопасности, правил промышленной безопасности, технологии сварочного производства).
7. Нарушение сроков исполнения договоров, выполнения этапов работ согласно графиков к договорам.

Частота выявления нарушений, %

Применение некачественных материалов

20

Отсутствие аттестации ответственных исполнителей

50

Нарушение технологии производства работ

60

Нарушения при ведении исполнительной документации


80

Ненадлежащая переписка с Заказчиком

80

Несоблюдение требований охраны труда и техники безопасности

85



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3), ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, с Поправкой).



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: металлическая перемычка уложена насухо и не выполнена антикоррозионная обработка перед укладкой. СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» (с изм. 1, 2). п.9.7.5 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3).



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: использование в качестве инертной составляющей при приготовлении раствора местного грунта с большим включением глинистых веществ.



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: Не выполнена подливка базы колонн, отсутствует верхняя прижимная пластина анкерного болта, вместо нее установлена не проектная шайба, а также не установлены не проектные контргайки, при этом ведутся работы по монтажу сэндвич-панелей. Нарушение требования проектной документации, последовательности работ. Требований ПОС, ППР.



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: использование материала, который неправильно хранился на приобъектном складе.



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: Приказ N 328н от 24.07.2013г. «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменениями на 19 февраля 2016 года), Правила устройства электроустановок (ПУЭ).



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: Приказ N 328н от 24.07.2013г. «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменениями на 19 февраля 2016 года), Правила устройства электроустановок (ПУЭ).



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: ПОТ Р О-14000-007-98 Положение. Охрана труда при складировании материалов, п. 13.5 РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ, ГОСТ и ТУ на материалы.



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: ПОТ Р О-14000-007-98 Положение. Охрана труда при складировании материалов, п. 13.5 РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ, ГОСТ и ТУ на материалы.



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3), ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, с Поправкой).



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: приложение Т, СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3).



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: п.9.7.5 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3).



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: п. 7.2.10 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1)



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: п. 6.4.1.7 СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция
СНиП 3.05.06-85



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: приложение Т, СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3).



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»; СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: п. 52 Приказ N 336н от 01.06.2015г. «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»..



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: «Приказ N 155н от 28.03.2014г. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»». п.11., приложение 3; ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия..



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: п. 9.2.5 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3).




ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: проектная документация, СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3), ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные.
Технические условия.



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85 (с Изменением N 1)



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: СП 433.1325800.2019 Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ, СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 6.3 «Контроль огнезащитного покрытия на этапе сдачи-приёмки», табл. 6.1.



ФОТОГРАФИИ НАРУШЕНИЙ:

Нарушение: проектная документация, Правила устройства электроустановок (ПУЭ).



Основные проблемы , выявленные при реализации контрольных функций:

1. Низкое качество проектно-сметной документации;
2. Подрядчик не производит входной контроль проектно-сметной документации до начала производства работ, отсутствие деловой переписки;
3. Заказчик принимает некачественно выполненные работы, при этом нарушения выявленные техническим надзором АСРО «ГПС» не учитываются;
4. Заказчик не заключает договора на осуществление строительного контроля, при этом сам не обладает необходимым уровнем компетенции для осуществления приемки выполненных работ.