

1-й квартал 2019

	Основные нарушения, выявленные Ростехнадзором	Основания	Количество СРО, у которых выявлено такое нарушение
1.	Нарушения в части формирования СРО компенсационного фонда (компенсационных фондов) в размере, установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях	1.1. ("Первая сотня") В Едином реестре членов СРО, а также в реестре членов, размещенном на официальном сайте СРО, отсутствуют сведения о юридических лицах и (или) индивидуальных предпринимателях, указанных в перечне членов, предоставленном в Ростехнадзор в целях приобретения статуса саморегулируемой организации.	2 из 8
		1.2. В состав членов СРО входят юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории других субъектов Российской Федерации.	1 из 8
		1.3. СРО принято решение о присвоении уровня ответственности по обязательствам без уплаты членом СРО соответствующего взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды).	2 из 8
		1.4. В отношении ряда членов, исключенных до 01.07.2017, в реестре членов указана сумма взноса в КФ ВВ.	1 из 8
		1.5. В Едином реестре членов СРО, а также в реестре членов, размещенном на официальном сайте СРО, содержится недостоверная информация либо отсутствует информация о размере взноса, уплаченного членом СРО.	1 из 8
		1.6. Уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО производится третьими лицами.	1 из 8
		1.7. При переходе членов в другие СРО не осуществляется перевод в полном объеме ранее внесенных взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО.	2 из 8
2.	Нарушения в части размещения средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) СРО на специальных банковских счетах в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации	Средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) СРО не размещены в полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970.	2 из 8
3.	Несоответствие внутренних документов СРО требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях	На момент проведения Ростехнадзором проверки СРО внутренние документы СРО не приведены в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.	4 из 8